




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Dubrovniku

KLASA: 612-08/19-05/0231
URBROJ: 532-04-02-17/9-19-3

Dubrovnik, 07. svibnja 2019.

 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA DUBROVNIK, C. Zuzorić 6	
Datum:	09-05-2019
Broj:	488-42/21-19

**Zavod za obnovu Dubrovnika
Cvijete Zuzorić 6
20 000 Dubrovnik**

Predmet: Konzervatorske smjernice za izradu projekta premještanja vanjskih klimatizacijskih uređaja s pročelja „bloka B 39“ – daju se

Veza: Vaš: Broj: 220-10/10-ms-19-14 od 18. travnja 2019.

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, na temelju članka 61., stavka 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18), rješavajući zahtjev Zavoda za obnovu Dubrovnika, utvrđuje posebne uvjete za uklanjanje vanjskih klimatizacijskih uređaja s pročelja „bloka B-39“, kat. čest. zgr. 321, čest. zem. 275, 283/7, dio kat. čest. zem. 283/8, 2842/2 k.o. Dubrovnik, izdaje:

„Blok B-39“, omeđen ulicama Placa-Žudioska-Prijeko-Kovačka, kat. čest. zgr. k.o. Dubrovnik, zaštićene su u sklopu Rješenja o zaštiti kulturno-povijesne cjeline grada Dubrovnika i njezine neposredne okoline, upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod oznakom Z-3818, a nalaze se unutar „A zone“ zaštite (potpuna zaštita povijesnih struktura).

U skladu sa sustavom mjera zaštite za „A zonu“ zaštite, postavljanje vanjskih jedinica klimatizacijskih uređaja na pročeljima zgrada nije prihvatljivo.

Slijedom navedenog, sagledavajući arhitektonska i oblikovna obilježja predmetnog kulturnog dobra, a uvažavajući zahtjeve suvremenih životnih potreba, te u skladu s dostupnim tehničkim mogućnostima, rješavanju problematike moguće je pristupiti na sljedeći način:

1. postavljanje vanjskih klima uređaja unutar postojećih prozorskih otvora (poslovni prostori u razini prizemlja) s izradom sheme stolarije za zaštitnu masku.
2. uspostava klimatizacijskih sustava bez vanjske jedinice. Ventilacijske otvore oblikovati kao pravokutne (uklanjanjem kamenog kvadra) te zatvoriti zaštitnom mrežicom uvučenom od plohe pročelja.

Temeljem dostavljene dokumentacije s popisom postojećih vanjskih klima uređaja predlažemo da se vanjske jedinice u razini prizemlja riješe na način opisan u točki 1., dok se sve ostale jedinice mogu riješiti na način opisan u točki 2.

Iz popisa vlasnika postojećih klima uređaja razvidno je da od trinaest (13) postojećih uređaja čak sedam (7) pripada istoj obitelji te je potrebno ispitati mogućnosti tehničkog rješenja kojim bi se reducirala građevinska intervencija na pročelju (smanjio broj ventilacijskih otvora).

U okviru Glavnog projekta za aseizmičku sanaciju „bloka B-39“ potrebno je izraditi projekt strojarskih instalacija, u skladu s gore utvrđenim konzervatorskim smjernicama.

Pročelnica:
Žana Baća, prof.

